

CLEANSING OIL

FASE	INGREDIENTI	FORNITORE	INCI	(wt-%)
A	S FACE O-401P MB	Sakamoto Yakuhin Kogyo	Polyglyceryl-4 Oleate	10,0
	CROPURE™ OLIVE	Croda	Olea Europaea (Olive) Fruit Oil	50,0
	O.D.O	Nisshin Oillio Group	Caprylic /Capric Triglyceride	40,0
			Total	100,00

1/ Pesare la fase A e riscaldare a 80°C.

2/ Miscelare e mescolare fino a ottenere un composto uniforme.

3/ Riempire la massa in contenitori adeguati.

Come si usa:

1/ Applicare l'equivalente di una nocciolina sulla mano.

2/ Massaggiare il viso con l'olio per sciogliere il trucco e le impurità.

3/ Una volta sciolto il trucco, sciacquare con acqua.